


dr. Horváth J. (R)



ÉRKEZETT



2019 JÚL. 02. kuu/

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

Tárgy: Rekultív Magyarország Kft.
Ügyintéző: Horváth Gergely tű. alez.
Telefon: (36-96) 529-530

dr. Árvay István
Polgármester

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal

Mosonmagyaróvár

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rekultív Magyarország Kft. (2473 Vál, Szent István tér 39.) 9241 Jánossomorja, külterület, 0203/24 hrsz. alatti telephelyén (hulladéklerakó) történt tűzesettel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az utóbbi időben a telephelyen több esetben is tűz keletkezett.

2019. június 24-én 10 óra 01 perckor a megyei művelet irányításra bejelentés érkezett a jelzés miszerint a Jánossomorja külterületén, a Regionális Hulladéklerakónál füstöt látnak. A személyzet elmondása alapján ők a telepen füstöt, tüzet nem tapasztaltak, a felderítés során a tűzoltók sem állapítottak meg égésre utaló nyomokat, így téves jelzésként minősítették az esetet.

2019. június 25-én 17 óra 05 perckor jelzés érkezett miszerint a jánossomorjai hulladéklerakóban tüzet észleltek. A hulladéklerakóval történt kapcsolatfelvételt követően II. kiemelt riasztási fokozat került elrendelésre. Az eset felszámolása június 26-án 15 óra 41 percig tartott, mikor a kárhelyszín parancsnoka megállapította, hogy égés, izzás nem tapasztalható a helyszínen. A tűzoltás vezetője a helyszínt a telepvezetőnek átadta, tájékoztatta, hogy a tűzoltást csak megfelelő földtakaró elhelyezésével lehet véglegesnek tekinteni.

2019. június 27-én 06 óra 19 perckor újabb jelzés érkezett, miszerint a jánossomorjai hulladéklerakóban kb. 50-60 m²-en lángolt a szemétdépő. Az eset felszámolása június 28-án 21 óra 30 percig tartott. A területen a 2019. június 25-én 17 óra 05 perckor keletkezett tűzeset eloltását követően semminemű a tűz bekövetkezését megakadályozó földtakaró elhelyezésére vagy és egyéb gépi földmunka elvégzésére nem került sor.

2019. június 29-én 21 óra 33 perckor érkezett tűzjelzés, hogy a jánossomorjai hulladéklerakóban ismételten lángol a szemét. A június 30-án feltámadt szél miatt 15 óra 51 perckor II. kiemelt, 16 óra 06 perckor III. kiemelt, 16 óra 17 perckor IV. kiemelt, majd 16 óra 39 perckor V. kiemelt riasztási fokozatra emelték a fokozatot. Az esemény felszámolása még jelenleg is folyamatosan I. kiemelt riasztási fokozatban történik. A fent említett tűzesetet megelőzően sem történt semmiféle a tűz keletkezésének megakadályozását célzó beavatkozás.

A helyszínen a beavatkozásban részt vettek: Móvár 1, Mosonmagyaróvár Vízz szállító, Lébény 1, Jánossomorja ÖTE, Mosonszentmiklós ÖTE, Bősárkány ÖTE, Pannonhalma 1, Győr 2, Sopron 1, Moson KMSZ, Csorna 1, Kapuvár Vízz szállító, Pápa 1, Erőd KML. Összesen 43 fő hivatásos és 8 fő önkéntes tűzoltó vett/vesz részt az oltásban.

Hegyeshalom ÖTE Mosonmagyaróvár, Fertőendréd ÖTE Kapuvár, Csorna ÖTE Csorna, Győrszemere ÖTE Győr, Rajka ÖTE Mosonmagyaróvár, Fertőszentmiklós ÖTE Kapuvár, Fertőrákos ÖTE Sopron, Dunasziget ÖTE Mosonmagyaróvár városvédelme érdekében a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságokon teljesítették szolgálatot az esemény ideje alatt

Egyidejűleg, a tűz maximális kiterjedése 3000 m² volt. Néhol több 10 méter magasságban égett a hulladék.

A felhalmozott hulladéknak nem csak a felülete, hanem több helyen a belseje is ég. Ezek a beizzások kizárólag oltóanyag (víz, hab) kijuttatásával nem olthatók el. Ehhez szükséges lenne munkagépekkel átforgatni és visszahűteni az égő, izzó anyagokat. A hulladéklerakó és a rajta tapasztalható tűz és beégés mérete azonban nem teszi lehetővé a teljes átforgatást. A végleges megoldást a hulladék tömörítése és földdel történő letakarása jelentené.

2019. június 30-án 20 óra 50 perckor a Rekultív Magyarország Kft. ügyvezetője (Csocsán Balázs László) és cégvezetője (Kiss Nándor) a helyszínen készült feljegyzésben nyilatkoztak, hogy 2019. július 01-én 8 órától Mosonmagyaróvárról 2000-2500 m³ föld biztosított, melynek beszállítását nyerges gépjárművekkel megkezdik a telephelyre. A telephelyen kialakított depóból a földet az égő hulladékokra három billenő gépjárművel szállítják. Tárgyalásokat folytatnak láncfalas erőgépek helyszínre szállításával kapcsolatban, melyek a hulladékdepóban a föld eldolgozásában segítenek.

Meglátásunk szerint a Rekultív Magyarország Kft. 9241 Jánossomorja, külterület út 0203/24 hrsz. alatti telephelyén keletkezett tüzeset kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy a helyszínen a hulladékot tömörítetlenül és lefedetlenül, a hulladéklerakók üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok figyelmen kívül hagyásával tárolják. A keletkező tüzesetek indokolatlanul nagy erőket vonnak el a készenléti tűzoltó erőktől. A későbbiek során bekövetkező káreseteket csak a megfelelő tömörítéssel és összefüggő földtakarás kialakításával, a jogszabályok és technológiai utasítások szigorú betartásával lehet megakadályozni.

Győr, „elektronikus bélyegző szerint”

Tisztelettel:

**Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, tanácsos
igazgató**

Nevében és megbízásából:

**Sári Ákos tűzoltó alezredes
igazgatóhelyettes**

Melléklet: -

Terjedelem: 2 oldal

Kapja: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.)
(biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - hivatali kapun)
Irattár

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96) 518-297 Fax: +36(96) 315-557
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu